

## 道道静内中札内線に大規模な雪崩が発生しました！！

平成26年3月29日、道道静内中札内線のピョウタンの滝付近で大規模な雪崩が発生していることがわかりました。


発生箇所は、3月26日より雪崩の恐れがあるため全面通行止めとしていたため、幸い大事に至ることはありませんでしたが、雪崩発見後の調査により、未だ雪崩の危険性が高いことが判明しています。

そのため、当面の間、引き続き全面通行止めとします。

皆様には、ご不便とご迷惑をおかけし、大変申し訳ありません。

何とぞ、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

道道 静内中札内線 雪崩発生箇所及び通行止め区間



## 雪崩発生状況

○上空から撮影



○道路の状況



○道道 静内中札内線 通行止め看板設置状況

