

発生物件等調査 No.1

1 発生物件	名称	し渣搬出機及び脱水機現場盤(LCB-A1-10)
	仕様	屋内自立型
	数量	1
2 撤去年月日	令和8年1月14日	
3 耐用年数	15年	
4 処分制限期間	7年	
5 経過年数	27年	
6 売却予定価額 ※		
7 設置当時の補助率	補助率区分1/2	
8 現在の補助率	補助率区分1/2	
9 処分年月日		
10 その他特記事項		

写真：撤去状態（撤去材）



写真：処分状態 ※

※ 自治体が記入（添付）

発生物件等調査書 No.2



名称	No.1.2細目除塵機現場盤(LCB-A1-1)	
仕様	屋内自立型	
数量	1	
2 撤去年月日	令和8年1月14日	
3 耐用年数	15年	
4 処分制限期間	7年	
5 経過年数	27年	
6 売却予定価額 ※		
7 設置当時の補助率	補助率区分1/2	
8 現在の補助率	補助率区分1/2	
9 処分年月日		
10 その他特記事項		

写真：撤去状態（撤去材）



写真：処分状態 ※

発生物件等調査 No.3

1 発生物件	名称	既設 配管類	 
	仕様	・金属管 ・プルボックスSS・SUS	
	数量	1式	
2 撤去年月日	令和8年2月6日		写真：処分状態 ※
3 耐用年数	15年		
4 処分制限期間	7年		
5 経過年数	27年		
6 売却予定価額 ※			
7 設置当時の補助率	補助率区分1/2		
8 現在の補助率	補助率区分1/2		
9 処分年月日			
10 その他特記事項			

※ 自治体が記入（添付）

発生物件等調査 No.4

1 発生物件	名称	既設 計装品(1系流入水No.2pH計)
	仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・スタンション ・取付金具 ・変換機
	数量	1式
2	撤去年月日	令和8年1月16日
3	耐用年数	15年
4	処分制限期間	7年
5	経過年数	27年
6	売却予定価額 ※	
7	設置当時の補助率	補助率区分1/2
8	現在の補助率	補助率区分1/2
9	処分年月日	
10	その他特記事項	

写真：撤去状態（撤去材）



写真：処分状態 ※

発生物件等調書 No.5

1 発生物件	名称	既設 配管類
	仕様	・電線管 ・サポ-ト類
	数量	1式
2 撤去年月日	令和8年2月18日	
3 耐用年数	15年	
4 処分制限期間	7年	
5 経過年数	不明	
6 売却予定価額 ※		
7 設置当時の補助率	補助率区分1/2	
8 現在の補助率	補助率区分1/2	
9 処分年月日		
10 その他特記事項	重量15kg	

写真：撤去状態（撤去材）



写真：処分状態 ※

発生物件等調査書 No.6

1 発生物件	名称	既設 配管支持金物類(SUS)
	仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・フルボックス(SUS) ・サポート類(SUS)
	数量	1式
	2 撤去年月日	令和8年2月18日
	3 耐用年数	15年
	4 処分制限期間	7年
	5 経過年数	不明
	6 売却予定価額 ※	
	7 設置当時の補助率	補助率区分1/2
	8 現在の補助率	補助率区分1/2
	9 処分年月日	
	10 その他特記事項	重量19kg

写真：撤去状態（撤去材）



写真：処分状態 ※

※ 自治体が記入（添付）

発生物件等調査書 No.7

1 発生物件	名称	鋼材
	仕様	・鋼材 (第1沈砂池様 2階制御盤室二重床の大引きで使用されていた。)
	数量	1式
2	撤去年月日	令和8年2月18日
3	耐用年数	15年
4	処分制限期間	7年
5	経過年数	不明
6	売却予定価額 ※	
7	設置当時の補助率	補助率区分1/2
8	現在の補助率	補助率区分1/2
9	処分年月日	
10	その他特記事項	重量23kg

写真：撤去状態（撤去材）



写真：処分状態 ※

発生物件等調書 No.8

1 発生物件	名称	SQC-A1 第1沈砂池設備シーケンスコントローラ
	仕様	・屋内自立盤(列盤)×4面
	数量	1式
2 撤去年月日	令和8年3月10日	
3 耐用年数	15年	
4 処分制限期間	7年	
5 経過年数	21年	
6 売却予定価額 ※		
7 設置当時の補助率	補助率区分1/2	
8 現在の補助率	補助率区分1/2	
9 処分年月日		
10 その他特記事項	1面 概算重量300kg 計1200kg	

写真：撤去状態（撤去材）



写真：処分状態 ※

※ 自治体が記入（添付）

発生物件等調査 No.9

1 発生物件	名称	SQC-A2 第2沈砂池設備シーケンスコントローラ
	仕様	・屋内自立盤(列盤)×3面
	数量	1式
2 撤去年月日		令和8年3月11日
3 耐用年数		15年
4 処分制限期間		7年
5 経過年数		21年
6 売却予定価額 ※		
7 設置当時の補助率		補助率区分1/2
8 現在の補助率		補助率区分1/2
9 処分年月日		
10 その他特記事項		1面 概算重量300kg 計900kg

写真：撤去状態（撤去材）



写真：処分状態 ※

発生物件等調査 No.10

1 発生物件	名称	盛架台
	仕様	・SQC-A2 第2沈砂池設備シーケンスコントローラ
	数量	1式
2	撤去年月日	令和8年3月11日
3	耐用年数	15年
4	処分制限期間	7年
5	経過年数	21年
6	売却予定価額 ※	
7	設置当時の補助率	補助率区分1/2
8	現在の補助率	補助率区分1/2
9	処分年月日	
10	その他特記事項	重量 120.5kg

写真：撤去状態（撤去材）



写真：処分状態 ※

発生物件等調査 No.11

1 発生物件	名称	ケーブル
	仕様	・600V CV8sq-3c
	数量	1式
2 撤去年月日	令和8年3月11日	
3 耐用年数	15年	
4 処分制限期間	7年	
5 経過年数	不明	
6 売却予定価額 ※		
7 設置当時の補助率	補助率区分1/2	
8 現在の補助率	補助率区分1/2	
9 処分年月日		
10 その他特記事項	重量：31kg 82m	

写真：撤去状態（撤去材）



写真：処分状態 ※

※ 自治体が記入（添付）

発生物件等調査 No.12

1 発生物件	名称	ケーブル
	仕様	・600V CV3.5sq-3c
	数量	1式
2 撤去年月日	令和8年3月11日	
3 耐用年数	15年	
4 処分制限期間	7年	
5 経過年数	不明	
6 売却予定価額 ※		
7 設置当時の補助率	補助率区分1/2	
8 現在の補助率	補助率区分1/2	
9 処分年月日		
10 その他特記事項	重量：133.5kg 636m	

写真：撤去状態（撤去材）



写真：処分状態 ※

発生物件等調査 No.13

1 発生物件	名称	ケーブル
	仕様	・600V CV3.5sq-2c
	数量	1式
2 撤去年月日	令和8年3月11日	
3 耐用年数	15年	
4 処分制限期間	7年	
5 経過年数	不明	
6 売却予定価額 ※		
7 設置当時の補助率	補助率区分1/2	
8 現在の補助率	補助率区分1/2	
9 処分年月日		
10 その他特記事項	重量：38kg 230m	

写真：撤去状態（撤去材）



写真：処分状態 ※

発生物件等調査 No.14


1 発生物件	名称	ケーブル
	仕様	・CEE3.5sq-2c
	数量	1式
2 撤去年月日	令和8年3月11日	
3 耐用年数	15年	
4 処分制限期間	7年	
5 経過年数	不明	
6 売却予定価額 ※		
7 設置当時の補助率	補助率区分1/2	
8 現在の補助率	補助率区分1/2	
9 処分年月日		
10 その他特記事項	重量：49kg 350m	

写真：撤去状態（撤去材）



写真：処分状態 ※

発生物件等調査 No.15

1 発生物件	名称	ケープル	写真：撤去状態（撤去材） 
	仕様	・CEE2sq-20c	
	数量	1式	
2 撤去年月日	令和8年3月11日		
3 耐用年数	15年		
4 処分制限期間	7年		
5 経過年数	不明		
6 売却予定価額 ※			
7 設置当時の補助率	補助率区分1/2		
8 現在の補助率	補助率区分1/2		
9 処分年月日			
10 その他特記事項	<p>1 重量：813.5kg 436m</p> <p>2 重量：243kg 402m</p> <p>3 重量：307kg 507m</p> <p>計 重量：263.5kg 1345m</p>		

写真：処分状態 ※

※ 自治体が記入（添付）

発生物件等調査 No.16

	写真：撤去状態（撤去材）	
1 発生物件	名称	ケーブル
	仕様	・CEE2sq-15c
	数量	1式
2 撤去年月日	令和8年3月11日	
3 耐用年数	15年	
4 処分制限期間	7年	
5 経過年数	不明	
6 売却予定価額 ※		
7 設置当時の補助率	補助率区分1/2	
8 現在の補助率	補助率区分1/2	
9 処分年月日		
10 その他特記事項	重量：122.5kg 261m	

写真：処分状態 ※

発生物件等調査 No.17

1 発生物件	名称	ケーブル
	仕様	・CEE2sq-6c
	数量	1式
2 撤去年月日	令和8年3月11日	
3 耐用年数	15年	
4 処分制限期間	7年	
5 経過年数	不明	
6 売却予定価額 ※		
7 設置当時の補助率	補助率区分1/2	
8 現在の補助率	補助率区分1/2	
9 処分年月日		
10 その他特記事項	重量：61.5kg 286m	

写真：撤去状態（撤去材）



写真：処分状態 ※

発生物件等調査 No.18

1 発生物件	名称	ケーブル
	仕様	• CEE2sq-5c
	数量	1式
2 撤去年月日	令和8年3月11日	
3 耐用年数	15年	
4 処分制限期間	7年	
5 経過年数	不明	
6 売却予定価額 ※		
7 設置当時の補助率	補助率区分1/2	
8 現在の補助率	補助率区分1/2	
9 処分年月日		
10 その他特記事項	重量：9kg 49m	

写真：撤去状態（撤去材）



写真：処分状態 ※

発生物件等調査 No.19

1 発生物件	名称	ケープル
	仕様	・CEE2sq-3c
	数量	1式
2 撤去年月日	令和8年3月11日	
3 耐用年数	15年	
4 処分制限期間	7年	
5 経過年数	不明	
6 売却予定価額 ※		
7 設置当時の補助率	補助率区分1/2	
8 現在の補助率	補助率区分1/2	
9 処分年月日		
10 その他特記事項	重量：24.5kg 196m	

写真：撤去状態（撤去材）



写真：処分状態 ※

※ 自治体が記入（添付）

発生物件等調査 No.20

1 発生物件	名称	ケーブル
	仕様	• CEE2sq-2c
	数量	1式
2	撤去年月日	令和8年3月11日
3	耐用年数	15年
4	処分制限期間	7年
5	経過年数	不明
6	売却予定価額 ※	
7	設置当時の補助率	補助率区分1/2
8	現在の補助率	補助率区分1/2
9	処分年月日	
10	その他特記事項	重量：44.5kg 445m

写真：撤去状態（撤去材）



写真：処分状態 ※

※ 自治体が記入（添付）

発生物件等調書 No.21


1 発生物件	名称	ケーブル
	仕様	・CEE1.25sq-20c
	数量	1式
2 撤去年月日	令和8年3月11日	
3 耐用年数	15年	
4 処分制限期間	7年	
5 経過年数	不明	
6 売却予定価額 ※		
7 設置当時の補助率	補助率区分1/2	
8 現在の補助率	補助率区分1/2	
9 処分年月日		
10 その他特記事項	重量：69.5kg 172m	

写真：撤去状態（撤去材）



写真：処分状態 ※

発生物件等調査 No.22

1 発生物件	名称	ケーブル	写真：撤去状態（撤去材） 												
	仕様	・CEE1.25sq-10c													
	数量	1式													
2 撤去年月日	令和8年3月11日														
3 耐用年数	15年														
4 処分制限期間	7年														
5 経過年数	不明														
6 売却予定価額 ※															
7 設置当時の補助率	補助率区分1/2														
8 現在の補助率	補助率区分1/2														
9 処分年月日															
10 その他特記事項	<table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>重量：25kg</td> <td>106m</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>重量：265.5kg</td> <td>1130m</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>重量：175.5kg</td> <td>747m</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>重量：466kg</td> <td>1983m</td> </tr> </table>			1	重量：25kg	106m	2	重量：265.5kg	1130m	3	重量：175.5kg	747m	計	重量：466kg	1983m
1	重量：25kg	106m													
2	重量：265.5kg	1130m													
3	重量：175.5kg	747m													
計	重量：466kg	1983m													

写真：処分状態 ※

※ 自治体が記入（添付）

発生物件等調査 No.23

1 発生物件	名称	ケーブル
	仕様	• CEE1.25sq-6c
	数量	1式
2 撤去年月日	令和8年3月11日	
3 耐用年数	15年	
4 処分制限期間	7年	
5 経過年数	不明	
6 売却予定価額 ※		
7 設置当時の補助率	補助率区分1/2	
8 現在の補助率	補助率区分1/2	
9 処分年月日		
10 その他特記事項	重量：41.5kg 277m	

写真：撤去状態（撤去材）



写真：処分状態 ※

※ 自治体が記入（添付）

発生物件等調査 No.24

1 発生物件	名称	ケーブル
	仕様	• CEE1.25sq-2c
	数量	1式
2 撤去年月日	令和8年3月11日	
3 耐用年数	15年	
4 処分制限期間	7年	
5 経過年数	不明	
6 売却予定価額 ※		
7 設置当時の補助率	補助率区分1/2	
8 現在の補助率	補助率区分1/2	
9 処分年月日		
10 その他特記事項	重量：157.5kg 2100m	

写真：撤去状態（撤去材）



写真：処分状態 ※

発生物件等調査 No.25

1 発生物件	名称	ケーブル
	仕様	・CWV1.25sq-4c
	数量	1式
2 撤去年月日	令和8年3月11日	
3 耐用年数	15年	
4 処分制限期間	7年	
5 経過年数	不明	
6 売却予定価額 ※		
7 設置当時の補助率	補助率区分1/2	
8 現在の補助率	補助率区分1/2	
9 処分年月日		
10 その他特記事項	重量：114kg 1036m	

写真：撤去状態（撤去材）



写真：処分状態 ※